

# 2020年下半年海南省流通市场消防水带产品质量

## 监督抽查结果

发布时间：2021年2月5日

2020年下半年，海南省市场监督管理局对全省流通市场消防水带产品进行了监督抽查。本次抽查了10批次产品，经检验，不合格2批次，不合格发现率为20%。

本次监督抽查依据GB 6246-2011等标准要求，对下列项目进行了检验：外观质量、内径、长度、单位长度质量、试验压力、最小爆破压力、耐低温性能、附着强度、扯断伸长率、扯断强度、水带与消防接口的连接性能、湿水带渗水量。本次抽查发现涉及安全性指标的项目有2批次不符合标准要求，涉及的不合格项目为：附着强度、扯断伸长率和扯断强度。

附着强度：附着强度不合格会造成消防水带漏水和耐压强度降低，由于产品质量因素很有可能导致扑救工作不能有效和正常开展，延误扑救火灾的最佳时期。附着强度过低说明衬里和编织层易分脱，导致承受水压能力降低。水带衬里的附着强度较差或者生产过程中胶料出现问题，产生混炼胶海绵现象也会导致附着强度不合格。

扯断伸长率和扯断强度：扯断伸长率和扯断强度不合格原因大多是衬里出现老化现象与贮存不当或贮存时间过长有关，可能会造成在灭火时易断易爆现象，造成不能及时消灭火灾，给人民生命安全造成危害。本次抽查发现的不合格产品将移交被检主体及产品标称的生产企业所在地市场监管部门依法进行处理。

具体抽查结果如下：

2020年下半年海南省流通市场消防水带产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

序号	产品名称(标称)	商标(标称)	规格型号	生产日期/批号 (标称)	被检主体	生产企业(标称)
1	有衬里消防水带	天兴	8-65-25 涤纶长丝/ 涤纶长丝-塑料	20180818	文昌文城平安消防器材店	福建泉州闽弘消防设备有限公司
2	有衬里消防水带	双龙消防	8-65-25-涤纶长丝	2020	定安定城全安消防器材经营部	福建省双龙消防科技有限公司(姜堰分公司)
3	有衬里消防水带	龙霸	13-65-25 涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	2020-04-02	琼海嘉积昌顺劳保消防器材商行	江山市消防水带厂(普通合伙)
4	有衬里消防水带	林海雪原	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯-A	2020-06-15	海南沃一消防设备有限公司	扬州林海消防器材有限公司
5	有衬里消防水带	天兴	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	2020-08-06	海口龙华鑫日昇消防设备贸易部	福建泉州闽弘消防设备有限公司
6	有衬里消防水带	龙霸	13-65-20 涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	20200706	三亚金扇消防设备经营部	江山市消防水带厂(普通合伙)
7	有衬里消防水带	沱雨	10-65-25 涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	2020-06-29	三亚沱雨消防器材商行	泰州市三江消防器材有限公司
8	有衬里消防水带	闽太	8-65-25 涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯 含接头	2020-07	三亚鑫利盾消防器材店	福建省百应消防科技有限公司

2020年下半年海南省流通市场消防水带产品质量监督抽查不合格产品

序号	产品名称（标称）	商标（标称）	规格型号	生产日期/批号 （标称）	被检主体	生产企业（标称）
1	有衬里消防水带	沐氏双牛	8-65-25 涤纶长 丝	2019-12-17	澄迈金江鑫安消防器材综 合部	扬州双牛消防装备有限公 司
2	有衬里消防水带	晨消	8-65-25-涤纶长 丝	2020-06-16	乐东抱由万材汇五金超市	扬州市晨鑫消防设备有限 公司